



J.B Estaqueamentos

Bate Estaca | Perforatriz

Tudo para qualidade e Segurança de sua Obra!
 (48) 3626.2887 / 9143.4695
 Rua Albino Motta - Humatã - Tubarão - SC
 (Próximo a Realta São José)

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO

Obra: PONTE

Local: ROD. MUNICIPAL SMO-402, RIO SETE, SÃO MARTINHO

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	N.A. Inicial	N.A. Final	Índice de SPT Iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		Nº 0910-2017			
									Furo SP 01A	Cota 0,000				
4,0	Tubo Telescópico	-5			5	7	1	0,20	Furo SP 01A	Cota 0,000	SPT - Standart Penetration Test Camadas - Classificação dos solos			
					8	8	2	Areia com cascalho, cor variegada, compacta, medianamente compacta passando a compacta						
					13	30	3							
							4				3,80			
							5							
							6							
							7							
							8							
							9							
							10							
							11							
							12							
							13							
							14							
							15							
							16							
							17							
							18							
							19							
							20							
							21							
							22							
							23							
							24							
							25							
							26							
							27							
							28							
							29							
							30							
							31							
							32							
							33							
							34							
							35							
							36							
							37							
							38							

Nível d'água	Amostrador	Revestimento Ø 2 3/8 "	Data de execução
N.A. Inicial: 2,90 m 09/10/2017	Ø interno 1 3/8 "	Peso 65,0 kg	Início 09/10/2017
N.A. Final: 2,90 m 10/10/2017	Ø externo 2 "	Altura de queda 75,0 cm	término 09/10/2017

Obs: 0

Digitadora: 0 Engº: Eduardo Francisco Dandolini 16/10/2017-Folha 01